


Raccordement des pieds sur le boîtier 48.749.06 codice NOVAL NL2120 :

Collegamento centralina 48.749.06 per sincronizzare due gambe




Boîtier 48.749.06


Centralina 48.749.06




- 1) Préparation pour un raccordement de l'alimentation des capteurs des pieds (seul le connecteur vert est fourni)
 Predisposizione per il collegamento dell'alimentazione ai sensori delle gambe (viene fornito solo il connettore verde)




- 2) Ajout de l'actionneur 2 (moteur et capteur)
 Aggiunta dell'attuatore 2 (motore e sensore)



- 3) Ajout de l'actionneur 1 (moteur et capteur)
 Aggiunta dell'attuatore 1 (motore e sensore)



- 4) Raccordement des alimentations des capteurs des pieds
 Collegamento degli alimentatori dei sensori delle gambe



- 5) Raccordement sur la carte électronique
- 6) Collegamento alla scheda elettronica